



☎ / ☎ 06.8124398 - ☎ 06.88386350 - Distretto XII° - 3° Municipio – Cod. Mecc. RMIC8ED008  
C.F. 97713070585 - ✉ [RMIC8ED008@istruzione.it](mailto:RMIC8ED008@istruzione.it) – U.R.L. [www.icpiazzaminucciano.gov.it](http://www.icpiazzaminucciano.gov.it)

Prot. n. 225/T1

Roma, 20/01/2017

## **RESOCONTO DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL D.S. A SEGUITO DELLE SCOSSE TELLURICHE DEL 18 GENNAIO 2017**

*Martedì 18 gennaio 2017*

h 11.20

Attuazione protocollo di sicurezza in caso di terremoto in entrambi i plessi.

h 11.35

Evacuazione di personale scolastico ed alunni dell'Istituto nei siti esterni di sicurezza. Immediata comunicazione alle famiglie della possibilità di prelevare i propri figli prima dell'orario di uscita evidenziando che, comunque, l'Istituto sarebbe rimasto regolarmente aperto secondo gli orari istituzionali.

h 12.30

Intervento dell'Architetto Giovagnoli, RSPP d'Istituto, a sovrintendere alle operazioni della messa in sicurezza degli alunni.

h 14.15

Riunione del DS e del personale scolastico insieme all'architetto Giovagnoli sul report dell'organizzazione generale.

*Mercoledì 19 gennaio 2017*

h 9.00

Colloquio telefonico del DS con la Presidente della Commissione Scuola e Cultura del III Municipio Dott.<sup>ssa</sup> Donatella Geretto in merito all'attuazione degli interventi previsti nella Nota emanata dalla Sindaca di Roma V. Raggi, in data 18/01/17 n. Protocollo RA/2938 con oggetto "Eventi sismici Italia centrale: verifiche ispettive" Tale nota è stata acquisita successivamente al protocollo del Municipio Roma III prot. CD/5277 il 19/01/17 e inviata ai Dirigenti Scolastici. Si allegano entrambi i documenti.

1



---

☎ / ☎ 06.8124398 - ☎ 06.88386350 - Distretto XII° - 3° Municipio – Cod. Mecc. RMIC8ED008  
C.F. 97713070585 - ✉ [RMIC8ED008@istruzione.it](mailto:RMIC8ED008@istruzione.it) – U.R.L. [www.icpiazaminucciano.gov.it](http://www.icpiazaminucciano.gov.it)

h12.00

Tempestivi sopralluoghi nell'Istituto.

Prima visita ispettiva del Personale Tecnico della Direzione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Municipio III per la compilazione della check list richiesta, in cui evidenziare le criticità conseguenti all'evento tellurico.

Il sopralluogo in questione è avvenuto nel plesso Piaget nei luoghi interni ed esterni. La DS e l'ASPP Paola Salvatori hanno coadiuvato i tecnici che hanno ultimato la verifica alle ore 13.30.

h 14.30

Inizio del sopralluogo nei locali interni ed esterni del plesso ex Majorana effettuato in cooperazione tra i tecnici, il DS e l'ASPP Anna Maria Sulpizii. Ultimazione della verifica ispettiva alle ore 15.40.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.<sup>ssa</sup> Marina Todini*